

Ремонт ходовой

Наименование	Стоимость, руб.
Диагностика передней подвески	2040
Диагностика задней подвески: одна ось	2040
Диагностика рулевого управления	2040
Колесо наружное снять/установить	850

Колесо внутреннее (наружное снято) снять/установить	680
Колесо запасное снять/установить	850
Замена втулок балансира (1 сторона)	30600
Замена шкворней (2 шт.)	20400
Рессора передняя — снятие / установка	6800
Рессора задняя — снятие / установка	8500

Замена рамы	150000-250000
Тяга рулевая — снятие / установка	2040
Штанга реактивная — снятие / установка	4250
Палец рулевой — снятие / установка (1 шт.)	680
Смазка автомобиля	1870
Смазка прицепа	1870

Ремонт двигателей

Модель	Ремонт двигателя (без стоимости з/ч)	Снятие / установка двигателя	Замена поршневой группы без снятия двигателя	Снятие / установка ГБЦ	Вал коленчатый снятие / установка (при снятом двигателе)
КАМАЗ Евро-2,3,4 (проверка ТНВД 337-BOSCH и форсунок)	84000	28000	54400	Первой на одном ряду 10200 руб., последующие по 1700 руб. за шт.	
Cummins 6-ти цилиндровые (без топливной аппаратуры)	66000	28000		17000	

Cummins 4-х цилиндровые ММЗ Д-245 Е-3, Е-4 (без топливной аппаратуры)	44000	21250		11220	
---	-------	-------	--	-------	--

Ремонт КПП

Наименование	Снятие / установка, руб.	Ремонт, руб.
КАМАЗ 14 без делителя	17000	20400
КАМАЗ 15-154 с делителем	17000	20400

ZF 16S	21250	34000
ZF 9S	17000	28900
ZF 6S	17000	25500